

บัญชีรายละเอียดจ้างซ่อมฟื้นฟูอุปกรณ์สายช่าง
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2567
งานชุดลอกที่สาธารณะประโยชน์หลงช้างตาย ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จว.เชียงราย
หน่วยดำเนินการ ช.พัน.4 พล.ร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ		จำนวนเงิน	
			บาท	สต	บาท	สต
1	รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.ทล. ยี่ห้อ SAMSUNG แบบ SE210 หมายเลข ทบ.31018					
	1.1 งานซ่อมระบบเครื่องยนต์	1 งาน	58,500	-	58,500	-
	เปลี่ยนสายพาน	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ	จำนวน 1 EA.				
	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	จำนวน 1 SET				
	ซ่อมและทดสอบปั้มเชื้อเพลิง	จำนวน 1 EA.				
	ซ่อมและทดสอบปั้มหัวฉีด	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง	จำนวน 1 SET				
	1.2 งานซ่อมระบบระบายความร้อน	1 งาน	28,500	-	28,500	-
	เปลี่ยนท่ออย่างหมอน้ำบน-ล่าง	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	จำนวน 1 EA.				
	ซ่อมปั้มน้ำ	จำนวน 1 EA.				
	เปลี่ยนหม้อพักน้ำ	จำนวน 1 EA.				
	1.3 งานซ่อมระบบไฮดรอลิก	1 งาน	278,500	-	278,500	-
	ซ่อมมอเตอร์สวิง	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จอย	จำนวน 1 SET				
	ซ่อมปั้มไฮดรอลิก	จำนวน 1 EA.				
	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก	จำนวน 1 EA.				
	1.4 งานซ่อมระบบไฟฟ้า	1 งาน	32,500	-	32,500	-
	ซ่อมไดชาร์จ	จำนวน 1 EA.				
	ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท	จำนวน 1 EA.				
	ซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลังที่ชำรุด	จำนวน 1 SET				
	ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนแตร	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนสวิทซ์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนชุดฟิวส์	จำนวน 1 SET				
	1.5 งานซ่อมระบบเครื่องล่าง	1 งาน	178,500	-	178,500	-
	เปลี่ยนล้อน้ำ	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต	จำนวน 1 SET				

ลำดับ	รายการ				จำนวน	หน่วยละ		จำนวนเงิน	
						บาท	สต	บาท	สต
	เปลี่ยนล้อกดสายพาน	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนล้อรับสายพาน	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนซีลแรงแทรก	จำนวน	1	SET					
	1.6 งานซ่อมปั๊บกี้		1	งาน		21,500	-	21,500	-
	ซ่อมปั๊บกี้	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนหมุมปั๊บกี้พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนฟันปั๊บกี้พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนสลักปั๊บกี้	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนบูชปั๊บกี้	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนซีลกันไขปั๊บกี้	จำนวน	1	SET					
	1.7 งานซ่อมหัวเก๋งและอุปกรณ์ภายในห้องพลประจำ		1	งาน		17,500	-	17,500	-
	ซ่อมชุดแผงประตู	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมผ้ากรภายใน	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมเบาะนั่งพลประจำ	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมรางกระจก	จำนวน	1	SET					
	1.8 งานซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ		1	งาน		18,500	-	18,500	-
	ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนฟิล์มกรองกันความร้อน	จำนวน	1	SET					
	1.9 งานซ่อมอื่นๆ		1	งาน		35,000	-	35,000	-
	ซ่อมท่อไอเสีย	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมฝาปิดข้าง	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนกระจกมองข้าง	จำนวน	1	SET					
	ปะผุพ่นสีใหม่ทั้งคัน	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนน้ำมันอุปกรณ์ทั้งระบบ	จำนวน	1	SET					
2	รถโกยตักสายพาน 1 1/2 ลบ.ทล. ยี่ห้อ KOMATSU แบบ PC220-6 หมายเลข ทบ.23903								
	2.1 งานซ่อมระบบเครื่องยนต์		1	งาน		59,500	-	59,500	-
	เปลี่ยนสายพาน	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ	จำนวน	1	EA.					
	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมและทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง	จำนวน	1	EA.					
	ซ่อมและทดสอบปั๊มหัวฉีด	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมหัวฉีด	จำนวน	1	SET					
	21.2 งานซ่อมระบบระบายความร้อน		1	งาน		26,500	-	26,500	-
	เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	จำนวน	1	SET					

ลำดับ	รายการ				จำนวน	หน่วยละ		จำนวนเงิน	
						บาท	สต	บาท	สต
	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	จำนวน	1	EA.					
	ซ่อมปั้มน้ำ	จำนวน	1	EA.					
	เปลี่ยนหม้อพักน้ำ	จำนวน	1	EA.					
	2.3 งานซ่อมระบบไฮดรอลิค				1 งาน	62,500	-	62,500	-
	เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมคอนโทรลวาล์ว	จำนวน	1	EA.					
	ซ่อมคอนโทรลมือ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค	จำนวน	1	EA.					
	2.4 งานซ่อมระบบไฟฟ้า				1 งาน	36,000	-	36,000	-
	ซ่อมไดชาร์จ	จำนวน	1	EA.					
	ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท	จำนวน	1	EA.					
	ซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลังที่ชำรุด	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนชุดฟิวส์	จำนวน	1	SET					
	2.5 งานซ่อมระบบเครื่องล่าง				1 งาน	98,500	-	98,500	-
	เปลี่ยนล้อกดสายพาน	จำนวน	14	SET					
	เปลี่ยนล้อรับสายพาน	จำนวน	4	SET					
	เปลี่ยนซีลปรับแทรก	จำนวน	2	SET					
	2.6 งานซ่อมปั้มน้ำ				1 งาน	22,500	-	22,500	-
	ซ่อมปั้มน้ำ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนนมปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนฟันปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนสลักปั้มน้ำ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนบูชปั้มน้ำ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนซีลกันไขปั้มน้ำ	จำนวน	1	SET					
	2.7 งานซ่อมหัวเก๋งและอุปกรณ์ภายในห้องพลประจำ				1 งาน	17,500	-	17,500	-
	ซ่อมชุดแผงประตู	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมผ้ากรภายใน	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมเบาะนั่งพลประจำ	จำนวน	1	SET					
	ซ่อมรางกระจก	จำนวน	1	SET					
	2.8 งานซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ				1 งาน	18,500	-	18,500	-
	ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ	จำนวน	1	SET					
	เปลี่ยนฟิล์มกรองกันความร้อน	จำนวน	1	SET					

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ		จำนวนเงิน	
			บาท	สต	บาท	สต
	2.9 งานซ่อมอื่นๆ	1 งาน	19,500	-	19,500	-
	ซ่อมท่อไอเสีย	จำนวน 1 SET				
	ซ่อมฝาปิดข้าง	จำนวน 1 SET				
	ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์	จำนวน 1 SET				
	ปะผุพ่นสีใหม่ทั้งคัน	จำนวน 1 SET				
	เปลี่ยนน้ำมันอุปกรณ์ทั้งระบบ	จำนวน 1 SET				
	รวม 2 คัน					
	(หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)				1,030,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.  ประธานกรรมการ
(พิชิตน์พงษ์ เล็กชะอุ่ม)

ร.อ.  กรรมการ
(บุญเสริม พรหมจันทร์)

ร.ต.  กรรมการ
(มาส ยอดฉิมมา)

[illegible]

หมายเหตุ

[illegible]

หมายเหตุ

[illegible]

[illegible]